



	Typ	Unterkapitel
KANGOO	XC0 X	10
TWINGO	X06 X	10
CLIO	X57 X	10

10 BERICHTIGUNG IN DEN UNTERLAGEN NT 2466A, 2621A, MR 325 und Heft MOT.D

Andere betroffene Unterkapitel : **11**

- Motor : D7F
 - Getriebe : XXX
- Basisdokumentation: NT 2466A - 2621A
MR 325
Rep.-Handbuch Mot. D

Nachstehend geben wir einige Korrekturen bekannt, die Sie bitte in den entsprechenden Unterlagen vermerken wollen:

NT 2466A (Seite 11-4) - NT 2621A (Seite 11-3) - Rep.-Handbuch Mot. D (Seite 10-42)

Kapitel "Zahnriemen der Motorsteuerung": Die in diesem Kapitel angegebene Vorspannung muß 1 daNm (und nicht 10 daNm) betragen.

NT 2466A (Seite 11-11) - MR 325 (Seite 11-16)

Die korrekten Einstellwerte für Ventilspiel müssen heißen (in mm) :

Einlaß 0,1
Auslaß 0,2

Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Dokument wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen technischen Spezifikationen aufgeführt. Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.

Sämtliche Urheberrechte liegen bei der Régie Nationale des Usines Renault SA. Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, des vorliegenden Dokumentes sowie die Verwendung des Teile-Numerierungssystems sind ohne besondere schriftliche Genehmigung der DEUTSCHEN RENAULT AG nicht gestattet.