



Twingo Clio

Typ

Unterkapitel

C06 8

17

XB0 F L

17

17

KORREKTUREN DER LEGENDE DES EINSPRITZANLAGEN-SCHALTPLANS

- Motor: D7F 702 und 726 OBD
K4J 712
- Getriebe: JB

Basisdokumentation:
Technische Noten 3056A und 3339A

Auf Seite 17-18 der Technischen Note 3056A zu den Fahrzeugen Twingo und Clio (D7F) muss die Bezeichnung des Bauteile-Codes 147 geändert werden.

Auf Seite 17-11 der Technischen Note 3339A zum Clio (K4J) muss die Bezeichnung des Bauteile-Codes 147 geändert werden.

Der Bauteile-Code 147 entspricht dem **Saugrohrdrucksensor** und nicht dem Fühler für Ansauglufttemperatur.