



Twingo Kangoo

Clio

Mégane

Laguna

Espace

	Typ	Unterkapitel	
	X06 8CD6JK	12	17
	XC0 15BFLMP	12	17
	XC0 STW3	12	17
	XB0 35BFHL	12	17
	XB0 PTW	12	17
	XB1 013457	12	17
	XB1 8DGK	12	17
	XB1 LNSTV	12	17
	XB2 B	12	17
	XA0 34BCDPW	12	17
	XA1 01234AD	12	17
	XA1 GHJLMRS	12	17
	XG0 16ABCDJ	12	17
	XG0 KLMNSUVY	12	17
	XE0 02LNTUV	12	17

12 ELEKTRONISCHE DROSSELKLAPPE

Anderes betroffenes Unterkapitel: 17

- Motor: XXX
- Getriebe: XXX

Bitte beachten Sie, dass keine elektronische Drosselklappeneinheit des RENAULT-Fahrzeugprogramms repariert werden kann.

Nach dem Ausbau der elektrischen Drosselklappe ist Folgendes unbedingt zu vermeiden:

- die Position der Anschlagsschraube (A) zu verändern
- das Drosselklappengehäuse zu öffnen

Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Dokument wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen technischen Spezifikationen aufgeführt.

Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.

Sämtliche Urheberrechte liegen bei Renault S.A.

Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, des vorliegenden Dokuments sowie die Verwendung des Teile-Nummerierungssystems sind ohne besondere schriftliche Genehmigung von Renault S.A. nicht gestattet.